

# Informe 2010

Trabajos ejecutados por Asistecsa y asociados en 2010

OBRA	CLIENTE	AÑO - LUGAR DE EJECUCIÓN
Informe Prospecciones Sondajes Viaducto Lo Boza	DDQ y Compañía Ltda.	RM-2010
Informe Prospecciones y Ensayos de Laboratorio, Intersección G. Velásquez-J. Hirmas	DDQ y Compañía Ltda	RM-2010
Informe Prospecciones y Ensayos de Laboratorio, Eje Autopista Santiago-Lampa	Ingeniería El Alba y Compañía Ltda.	RM-2010
Estudio Geotécnico Pozos Absorbentes en eje General Velásquez	DDQ y Compañía Ltda	RM-2010
Estudio Geotécnico Puente Huasco	Sacyr Chile S.A.	IV Región-2010
Estudio Geotécnico proyecto construcción Puente Cau-Cau, Valdivia, XIV Region	Consortio Cygsa-DDQ Ltda.	Región de Los Ríos-Valdivia-2010
Ingeniería Básica para Estudios Estructuras de pasos desnivelados. Informe geotécnico, By Pass Castro	Len y Asociados	X Región-2010
Informe de Prospecciones y Ensayos de Laboratorio, Concesión Ruta 5 Tramo Puerto Montt-Pargua	Ingeniería El Alba y Compañía Ltda.	X Región-2010
Informe de Prospecciones y fundaciones en Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar, II Etapa	GHD S.A.	III Región-2010
Informe de Prospecciones y Ensayos de Laboratorio Quebrada Llicaldad, By Pass Castro	Len y Asociados	X Región-2010
Estudio Geotécnico para diseño de Ingeniería de Proyectos de Conectividad X Región: Pichanco-Caletas Gonzalo-Leptepu y Fiordo Largo.	GHD S.A.	X Región-2010

# Informe 2010

## Trabajos ejecutados por Asistecsa y asociados en 2010

OBRA	CLIENTE	AÑO - LUGAR DE EJECUCIÓN
Análisis de estabilidad de taludes en sector Lo Saldes Eje C3K	Constructora Vespucio Norte S.A.	RM-2010
Control de calidad en reparación de terraplenes en eje Radial Nor Oriente	Empresa Constructora Fe Grande S.A.	RM-2010
Estudio Geotécnico Proyecto Hidroeléctrico Pulelfu	Empresa Eléctrica La Leonera S.A.	X Región Osorno-2010
Análisis geotécnico para propuesta Concesión Ruta 1 y Ruta 16, Iquique	Ingeniería El Alba	II Región, 2010
Diagnóstico capacidad del suelo en explanada de empresa portuaria de Valparaíso	Apsa Ltda	V Región, 2010
Diagnóstico post terremoto embalse Catapilco	Hidrotop	V Región, 2010
Diagnóstico fallas de pavimentos y taludes en Variante Melipilla	Apsa Ltda	V Región, 2010
Diagnostico fallas de pavimentos y taludes en Ruta del Aconcagua	Apsa Ltda	V Región-2010
Diagnostico fallas de pavimentos y taludes en Ruta del Bosque	Apsa Ltda	VIII y IX Regiones-2010
Diagnostico fallas de pavimentos y taludes en Ruta del Itata	Apsa Ltda	VIII Región-2010